

Requisitos y condiciones para los servicios in situ

Instrucción de trabajo

Revisión 3 Ejemplar No / Página. 1 de 5

OBJETIVO Y ALCANCE

Establece los requisitos y condiciones que deben cumplir los clientes para recibir servicios in situ

2. RESPONSABILIDADES

Jefe de Departamento Servicios Técnicos.

- Vela el cumplimiento de la presente instrucción.
- Facturar o Prefacturar el servicio e incluir lo gastos (alojamiento, alimentación y transportación) que se hayan pactado con el cliente para la realización del servicio.

Cliente

Cumplimiento de las condiciones y requisitos de la presente instrucción.

3. DESARROLLO

3.1 Requisitos generales a cumplir por el cliente

- Facilitar el acceso del personal ejecutor del servicio a la instalación del cliente.
- Garantizar y correr con los gastos del alojamiento, la alimentación y transportación del personal que brinda el servicio y los equipos de trabajo cuando sea necesario. Mediante la modalidad que se acuerde en cada caso.
- c. Garantizar el estacionamiento, la permanencia y protección del transporte del ejecutor.
- d. Garantizar la protección de los equipos de trabajo del ejecutor durante la permanencia en la instalación del cliente.
- e. Instruir al personal sobre las medidas de seguridad a cumplir en la instalación del cliente, así como garantizar los medios de protección requeridos.
- f. Interrumpir las operaciones de trabajo de manera que permitan al técnico ejecutar el servicio.
- g. Cooperar con los técnicos del ejecutor del servicio en caso que lo requiera.

3.2 Requisitos específicos a cumplir por el cliente

De acuerdo a la naturaleza de los servicios el cliente debe garantizar lo siguiente:

3.2.1 Laboratorio de volumen

Para el aforo de recipientes de almacenamiento de líquidos verticales aéreos por el método geométrico o línea de referencia óptica se debe cumplir:

	Nombre:	Firma:	Fecha
Elaborado:	Lic. Yisell Machado Alba	4	2012-09-21
Revisado	Lic. Nuris Valdės Pereira	Welalde,	2012-09-24
Aprobado:	Ing. Antonio Alfredo López Maidique	Mulli	2012-09-25

- a) tener limpios y desgasificados los tanques
- b) presentar los planos de los fondos de los tanques
 - c) las instalaciones deben poseer barandas y escaleras que garanticen la seguridad los técnicos para realizar las mediciones.

Para el aforo de recipientes de almacenamiento de líquidos por el método volumétrico se debe tener los tanques limpios y desgasificados, que permitan la seguridad a los técnicos para realizar las mediciones.

En el aforo de recipiente de almacenamiento de líquidos por el método volumétrico se debe garantizar

- a) liquido suficiente para el llenado ininterrumpido de los recipientes
- b) bomba con los caudales que se indicarán con su respectiva toma y mangueras, y
- c) protección de la radiación solar, (si procede).

Para el aforo de recipientes de almacenamiento de líquidos horizontales por el método geométrico las instalaciones deben poseer las barandas y escaleras que garanticen la seguridad de los técnicos para realizar las mediciones.

3.2.2 Laboratorio de masa

Para la verificación de básculas mayores de 2 T se debe garantizar izaje para pesos de 1 T y el medio de transporte debe tener las siguientes características:

- a) no tener barandas
- b) garantizar los tranques y amarres seguros para la transportación de hasta 24 pesas de 1 T;
- c) no cargar otros equipos o materiales;

Para la verificación de básculas mayores de 20 T se debe:

- a) asegurar adicionalmente una tara suficiente hasta alcanzar el Limite Superior de Pesada (LMP) de la báscula.
- b) El cliente debe llenar el anexo A en el momento de hacer la solicitud del servicio.

3.2.3 Laboratorio móvil

- a) designar un responsable que atienda el trabajo de la Unidad Móvil
- b) garantizar suministro de energia eléctrica (220 V, 60 Hz) y aterramiento
- c) desmontaje y montaje de los instrumentos de medición a calibrar (verificar)

3.3 Otros requisitos y condiciones

Para los casos que se requiera de otros requisitos y condiciones será acordado previamente con el cliente y quedará reflejado en la cotización.

3.4 Requisitos a cumplir por la administración de los servicentros para la verificación de los sistemas automáticos para la medición de nivel (SAMN).

Obligatorios:

- a) Presentar la tabla y el certificado del último aforo del tanque realizado por el SENAMET.
- b) Documento impreso, en presencia del verificador, con la información de los datos introducidos en el procesador del SAMN de los puntos de niveles de combustible y sus volúmenes correspondientes, según la tabla de aforo del tanque.
- c) Que los verificadores reciban instrucciones sobre seguridad del trabajo en el servicentro.
- d) Asegurar los 3 niveles de llenado del recipiente que se requieren para la verificación, los cuales son: tercio superior, medio e inferior de la capacidad total del recipiente.
- e) Que no se realicen movimientos de líquido desde ó hacia los recipientes en los cuales se ubica el SAMN que se verifica, mientras dure la medición en cada nivel.
- f) Certificado de la instalación correcta del SAMN (documento de la entidad que puso en marcha el SAMN que certifique que se realizó el ajuste inicial) según establece el punto 5.7 de la NC 916:2012.
- g) Que las mediciones de los tres niveles se realice en un tiempo máximo de 48 h

Opcionales:

- Manual del fabricante e instrucciones de operación según punto 5,4 de la NC 916:2012.
- b) Suspender el servicio al público mientras se ejecute la medición.
- c) Fotocopia de la aprobación de modelo emitido por la ONN del SAMN.

IT 403-02 Requisitos y condiciones para los servicios in situ Revisión: 3 Pág: 4 de: 5

4. ANEXOS

Anexo A "Instrumentos de Pesar de Gran Porte"

Revisión: 3

Pág 5 de 5

ANEXO A



Fecha:	
1 CCHA.	

Instrumentos de Pesar de Gran Porte

Yo		con CI número		en representación de la entidad	
		con número de cliente		solicito la verificación de los	
	ntos de pesar:				
No.	Limite superior de pesada en (t)	Ubicación	Solo se utiliza hasta (t)	Tara a garantizar en (1)	
(2)	L L L D ID IT	series			
verificaci cumplir: 1. Do se di du ve 2. Co	ebe existir un reguridad necesa sposición del ve ure la verificació chículo de transp	las siguientes condiciones. las montacarga o grúa capaz iria, estos equipos deben erificador que ejecute el tra in y para la descarga y car	de mover esta permanecer per abajo durante to rga de las masa	as cargas con la rmanentemente a do el tiempo que as patrones en el	
Las condi la verifica servicio.	ciones anteriores ación con la calid	existirán en el lugar y momento ad requerida, en caso contrari	o que se coordina o se dará por car	para poder efectuar acelado la orden de	
Transport	ación				
le inform trasladada patrones o deben ser vehículo a En caso d existiendo	a que deben trans as con la fijación a deben ser recogido regresados de ina y devuelto a apropiado. le que el instrume	requerida para evitar accidente s en y al to	elada cada una, lo es por deslizamien erminarse el servio . El verificador de ro de la cabina de se dará por concl	os cuales deben ser nto de la carga. Los cio, dichos patrones ebe ser recogido en el vehículo o en un uido el servicio, no	
Firma	de Cliente	Firm	na del representant del INIMET	e	